

hint:  $\vec{j} = -k \nabla T$

Exercice 3:

1. Pour des transferts thermiques radiaux, Fourier:  $\vec{j}(r, t) = -k \frac{\partial T}{\partial r} \vec{u}_r$ . En r. permanent,


$P_{th}$  traversant le dôme vers l'ext est uniforme et indpt du tps.

Elle s'écrit  $P = \phi = j \cdot S = j \cdot 2\pi r^2$ . Donc  $\frac{dT}{dr} = -\frac{P}{k 2\pi r^2}$

En intégrant, il vient  $T(r_2) - T(r_1) = \frac{P}{2\pi k} \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \Rightarrow R_{th} = \frac{1}{2\pi k} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

2)  $P_{th}$  traverse successivement les  $\neq$  surfaces: les  $R_{th}$  sont associées en série.

$$R_{th} = \underbrace{\frac{1}{2\pi r_1^2 h_{int}}}_{\text{conv. int} \equiv \frac{1}{h_s}} + \underbrace{\frac{1}{2\pi k_{iso} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)}}_{\text{conduct}^\circ \text{ ds isolant}} + \underbrace{\frac{1}{2\pi k_{acier} \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} \right)}}_{\text{conduct}^\circ \text{ dans acier}} + \underbrace{\frac{1}{2\pi r_3^2 h}}_{\text{conv ext}}$$



Alors  $P = R (T_{int} - T_0)$

A.N:  $R = 4,2 \cdot 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$

et  $P = 480 \text{ W}$ .